

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, भागलपुर।

पत्रांक :- 4609 / भागलपुर, दिनांक :- 21.12.19 /

प्रेषक,

"ई० मनोज कुमार सिंह"
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

प्राचार्य,
डिवाइन हैप्पी स्कूल,
वारसलीगंज, छत्रपति तालाब रोड,
मिरजानहाट, भागलपुर- 812005

विषय :- डिवाइन हैप्पी स्कूल का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।


प्रसंग :- आपका पत्रांक- 44/19 दिनांक 15.10.2019


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं०-01, भागलपुर के पत्रांक 371 दिनांक 07.12.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कहना है कि "डिवाइन हैप्पी स्कूल", मिरजानहाट, भागलपुर का निरीक्षण कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के द्वारा किया गया। निरीक्षणोपरांत सामान्य परिस्थिति में उक्त विद्यालय भवन सुदृढ़ पाया गया।

अतः उक्त स्कूल भवन में सामान्य परिस्थिति में पठन पाठन कार्य के लिए सुदृढ़ है।

विश्वासभाजन


21/12/19
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, भागलपुर।


21/12/19